

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ

«Детский сад «Снегурочка»
Н.А. Висторопских
19 июня 2023 г.

Акт
осмотра оборудования детских игровых площадок
МАДОУ «Детского сада «Снегурочка»
по ул Спортивная д 40

от " 19" июня 2023 г.

№ 1

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н.А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении прогулок, 22 июня 2023 года осуществили осмотр оборудования уличных детских игровых площадок.

2. В результате осмотра было установлено:

№ п/п	Наименование игрового и/или спортивного оборудования	Количество
1	Горка «Гномик»	4 шт
2	Горка «Малыш»	2 шт.
3	Качалка-балансир	12 шт.
4	Песочница металлическая квадратная с крышкой	12 шт.
5	Столик со скамейками	12 шт.
6	Карусель «Штурвал»	2 шт.
7	Качели «Лепесток»	2 шт.
8	Игровой комплекс «Городок»	1 шт.
9	Лаз «Петушок»	6 шт.
10	Лаз «Клоун»	1 шт.
11	Лаз «Рыбки»	2 шт.
12	Лаз «Глобус»	2 шт.

13	Лаз «Водоросли»	2 шт
14	Качалка - балансир двойная	2 шт.
15	Автомобиль грузовой	4 шт
16	Мишень «Осьминог»	1 шт.
17	Лабиринт металлический спортивный	2 шт.
18	Горка металлическая спортивная	2 шт.
19	Прогулочная веранда	12 шт.
20	Детский игровой модуль (веранда)	1 шт.
21	Аттракцион «Машенька и Медведь»	1 шт.
22	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Самолет»	3 шт.
23	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Вагончик»	2 шт.
24	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Катерок»	3 шт.
25	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Катер»	3 шт.
26	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Домик-беседка»	9 шт.
27	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Пожарная машина МЧС»	4 шт.
28	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Паровозик»	2 шт.
29	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Дерево знаний»	2 шт.
30	Башня для лазанья «Скалодром»	2 шт.
31	Мольберт для рисования на улице «Стенка для рисования»	4 шт.
32	Метеоплощадка	1шт.

3. Состояние и надежность установки оборудования:

- все сборочные конструкции собраны согласно план-схемам в руководстве по эксплуатации;
- все оборудование надежно закреплено (стойки забетонированы, уровень грунта выровнен);
- все сварные швы металлоконструкций зачищены и покрашены;


- повреждений и трещин, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов не обнаружено;

4. Заключение комиссии:

На основании осмотра игрового оборудования на игровых площадках детского сада, ознакомленная с соответствующей документацией, комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать техническое состояние игрового оборудования удовлетворительным, надежно закрепленным и готовым к эксплуатации.


Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Садовников К.А..

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ



Акт
осмотра оборудования детских игровых площадок
«Детского сада «Снегурочка»
по ул Мира д 45А

от " 19" июня 2023 г.

№ 2

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н.А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Шевелева И.С.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении прогулок, 22 июня 2023 года осуществили осмотр оборудования уличных детских игровых площадок.

2. В результате осмотра было установлено:

№ п/п	Наименование игрового и/или спортивного оборудования	Количество
1	Прогулочная веранда	6 шт
2	Качели подвесные	3 шт.
3	Качалка-балансир	5 шт.
4	Песочница с крышкой	6 шт.
5	Деревянный столик с 2-мя скамейками	5 шт.
6	Металлическая конструкция «Машина»	2 шт.
7	Детский спортивный комплекс	5 шт.
8	Качели подвесные «Гнездо»	3 шт.
9	Беседка	3 шт.
10	Игровое оборудование «Грузовик»	1 шт.
11	Игровое оборудование «Паровоз деревянный»	1 шт.

12	Качалка на пружине «Божья коровка»	1 шт.
13	Игровое оборудование «Кораблик»	1 шт.
14	Скамейки	6 шт.
15	Стенка для метания	2 шт.

3. Состояние и надежность установки оборудования:

- все сборочные конструкции собраны согласно план-схемам в руководстве по эксплуатации;
- все оборудование надежно закреплено (стойки забетонированы, уровень грунта выровнен);
- все сварные швы металлоконструкций зачищены и покрашены;
- повреждений и трещин, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов не обнаружено;





4. Заключение комиссии:

На основании осмотра игрового оборудования на игровых площадках детского сада, ознакомленная с соответствующей документацией, комиссия приняла РЕШЕНИЕ:
Считать техническое состояние игрового оборудования удовлетворительным, надежно закрепленным и готовым к эксплуатации.

Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Шредер Е.А.
 Летучая К.И.
 Пыркин А.И.
 Шевелева И.С.

УТВЕРЖДАЮ



**Акт
обследования объекта
(спортивный зал детского сада)
по ул Спортивная д 40**

от " 19" июня 2023 г.

№ 3

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.
и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.
рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.
специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2023 - 2024 года, осуществили осмотр спортивного зала учреждения.

В результате осмотра было установлено:

- спортивный зал с деревянным покрытием без видимых изменений площадью 139,5 кв.м;
- освещение спортивного зала соответствует нормам;
- температура соответствует нормам;

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием:

- баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт., щиты изготовлены из ДСП - без деформации; баскетбольные кольца – металлические, надежно закреплены 4 болтами к щиту – изгибов, трещин, отсоединение креплений не обнаружено. На кольцах прикреплены капроновые сетки. Конструкции состоят из металлических уголков и прочно вмонтированных в основание площадки – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
- перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт., представляет собой цельносварную конструкцию из металлических труб, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках, к шведской стенки крепится при помощи двух крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- доска наклонная – 1 шт., изготовлена из фанеры 18 мм и ДСП обтянутой винилискожей с мягкой основой на металлическом каркасе. Крепится к шведской стенке с помощью металлических крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
- рамочный батут – 6 шт., батут выполнен из металлической конструкции, поверхность батута из высокопрочного полипропилена, 6 складных ножек с прорезиненными шайбами – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены; поверхность батута без видимых повреждений;
- щит для метания – 1 шт., изготовлен из фанеры толщиной, имеет разметку из трех прицельных кругов, разного цвета. Щит оборудован металлическими крюками - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
- скамейки гимнастические – 11 шт., состоит из сидения и царги, сидение выполнено из клеёной доски, царга изготовлена из шлифованной фанеры 24 мм - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;
- скалодром 1 шт. состоит из щитов из окрашенной фанеры, щиты прикреплены к стене; зацепы выполнены из искусственного камня, зацепы прикреплены к панелям - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено;
- шведская стенка - состоит из 4-х соединенных между собой секций, выполнена из высококачественного массива дерева, покрыта специальным маслом для дерева. Прикреплена к стене- - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;
- маты спортивные - мягкий мат из поролона, обтянутый винили с кожей - амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует;
- спортивный детский тренажер на растяжение – 1 шт., осмотрен, без видимых дефектов и повреждений.

Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Садовников К.А.

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад «Снегурочка»

Висторопских Н.А. Висторопских

«19» июня 2023 г.



Акт
обследования объекта
(открытая спортивная площадка детского сада)
по ул Спортивная д 40

от " 19 " июня 2023 г.

№ 4

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2023 - 2024 года, осуществили осмотр открытых спортивных площадок. В результате осмотра было установлено:

Характеристика поверхности игровой площадки:

спортивная площадка с резиновым покрытием без видимых повреждений;

- освещение площадки есть;

- ограждение площадки отсутствует;

Спортивные площадки оснащены оборудованием:

1. Рукоход 1 шт, состоит из цельносварных металлических лестниц. Стойки элемента забетонированы. Оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
2. Лавочка – 1 шт., деревянные лавочки, расположены по одну сторону площадки. При монтаже опоры вкопаны в землю- трещин и повреждений не обнаружено. Посадочные места имеют гладкую поверхность без трещин и зазоров.
3. Лаз (шведская стенка)- 2 шт., выполнены из двух секций вертикальных лесенок размещенных в одной плоскости. Конструкция цельносварная из стального профиля и круглой трубы. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

4. Детский лабиринт -1 шт., выполнен из металла и представляет собой конструкцию из двух частей. Каркасы цельносварные из круглой трубы. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено.
5. Спортивный комплекс для лазанья со стеной для скалолазания с одной стороны и лестницей с другой стороны - несущие столбы комплекса выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который забетонирован в землю, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли. Детский спортивный комплекс состоит из наклонных стенок. Одна – стенка альпиниста из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с профессиональными альпинистскими захватами. Другая – шведская стенка из металлических перекладин сечением Ø 33 мм- деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено.
6. Спортивный комплекс для лазанья со стеной для скалолазания с одной стороны и лестницей с другой стороны - несущие столбы комплекса выполнены из клееного бруса сечением 100х100 мм. Снизу столб заканчивается металлическим оцинкованным подпятником сечением Ø 42 мм, который забетонирован в землю, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли. Детский спортивный комплекс состоит из наклонных стенок. Одна – стенка альпиниста из влагостойкой окрашенной фанеры толщиной 24 мм с профессиональными альпинистскими захватами. Другая – сетка для лазания выполненная из полипропиленового 6-рядного армированного металлом каната тросовой свивки с резиновым сердечником, канат сетки сечением Ø 16 мм соединен между собой пластиковыми креплениями овальной формы - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено.

Заключение комиссии: открытые спортивные площадки осмотрены, оборудование соответствует нормам техники безопасности и пригодны к эксплуатации. Не обходимо произвести испытание и составить соответствующий акт на оборудование.

Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских


Члены комиссии:

 Садовников К.А.

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

УТВЕРЖДАЮ



Акт
обследования объекта
(спортивный зал детского сада)
по ул Мира д 45А

от " 19 " июня 2023г.

№ 5

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Шевелева И.С.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2023 - 2024 года, осуществили осмотр спортивного зала учреждения.

В результате осмотра было установлено:

- спортивная зал с деревянным покрытием без видимых изменений площадью 66,3 кв.м;
- освещение спортивного зала соответствует нормам;
- температура соответствует нормам;

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием:

баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт., щиты изготовлены из ДСП - без деформации; баскетбольные кольца – металлические, надежно закреплены 4 болтами к щиту – изгибов, трещин, отсоединение креплений не обнаружено. На кольцах прикреплены капроновые сетки. Конструкции состоят из металлических уголков и прочно вмонтированных в основание площадки – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт., представляет собой цельносварную конструкцию из металлических труб, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках, к шведской стенки

крепится при помощи двух крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- доска наклонная – 1 шт., изготовлена из фанеры 18 мм и ДСП обтянутой винилискожей с мягкой основой на металлическом каркасе. Крепится к шведской стенке с помощью металлических крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- рамочный батут – 2 шт., батут выполнен из металлической конструкции, поверхность батута из высокопрочного полипропилена, 6 складных ножек с прорезиненными шайбами – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены; поверхность батута без видимых повреждений;

- щит для метания – 1 шт., изготовлен из фанеры толщиной, имеет разметку из трех прицельных кругов, разного цвета. Щит оборудован металлическими крюками – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- скамейки гимнастические – 4 шт., состоит из сидения и царги, сидение выполнено из клеёной доски, царга изготовлена из шлифованной фанеры 34 мм – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;

- бревно гимнастическое – 1 шт., конструкция, состоящую из корпуса и 2-х неподвижных деревянных опор. Корпус выполнен из клеёного бруса – деформаций, разъединений конструкций не обнаружено, поверхность гладкая без шероховатости;

- степ-платформа – 2 шт., изготовлена из высокопрочного пластика – деформаций, трещин, не обнаружено;

- мостик массажный детский с перилами – 1 шт., выполнен из фанеры и деревянных перекладин деформаций, трещин, не обнаружено, поверхность гладкая без шероховатости;

- спортивный комплекс 1 шт. состоит из металлической лестницы, гимнастических колец и трапеции, прикреплен на распорные винты между полом и потолком; навесные кольца гимнастические выполнены из прорезиненного материала прикреплены с помощью полипропиленового каната; трапеция в виде деревянной перекладины с подвесом из полимерного каната; металлическая лестница – 1 секция из 8 лестниц², лестницы надежно прикреплены, элементы крепежа снабжены предохранительными колпачками – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, поверхность трапеции гладкая без шероховатости;

- шведская стенка - состоит из 4-х соединенных между собой секций, выполнена из высококачественного массива дерева, покрыта специальным маслом для дерева. Прикреплена к стене - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;

- спортивный детский тренажер на растяжение - 1 шт., осмотрен, без видимых дефектов и повреждений;

- Маты спортивные - мягкий мат из поролона, обтянутый винили с кожей - амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует.

Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Пыркин А.И.

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

 Шевелева И.С.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ

«Детский сад «Снегурочка»

Н.А. Висторопских

«19» июня 2023 г.

Акт

обследования объекта

(открытая спортивная площадка детского сада)

по ул. Мира д. 45А

от " 19" июня 2023 г.

№ 6

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Шевелева И.С.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении мероприятий на открытом воздухе в период 2023 - 2024 года осуществили осмотр открытых спортивных площадок. В результате осмотра было установлено:

Характеристика поверхности игровой площадки:

спортивная площадка с твердым деревянным покрытием без видимых повреждений;

- освещение площадки есть;

- ограждение площадки отсутствует;

Спортивные площадки оснащены оборудованием:

1. Детский спортивный комплекс для лазанья 1 шт. Каркас сборно-разборный. Д перекладины и поручней из металла 33 мм. Сетка выполнена из армированного каната с пластиковыми креплениями.

Состав спорткомплекса:

- шведская стенка,
- 2 поручня,
- сетка для лазания,
- альпинистская стенка с зацепами,
- опорные столбы сечением 100х100 мм, расположенные под наклоном,
- 2 накладных угловых элемента.

Стойки элемента для лазанья забетонированы. Оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;





2. Лавочки – 2 шт., деревянные лавочки со спинкой, расположены на одной стороне деревянной площадки. При монтаже опоры вкопаны в землю- трещин и повреждений не обнаружено. Посадочные места и столешница имеют гладкую поверхность без трещин и зазоров.
3. Спортивный комплекс «Жираф»- 1 шт. Детский спортивный комплекс включает в себя фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
4. Щит для метания – 2 шт. Конструкция зафиксирована на двух опорах, которые изготавливаются из клееного бруса. Между опорами размещается щит из влагостойкой фанеры, поверхность которого окрашена в виде разноцветной мишени. При монтаже опоры вкопаны в землю с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
5. Детский лабиринт -1 шт., выполнен из металла и представляет собой конструкцию из двух частей. Каркасы цельносварные из круглой трубы. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено.

Заключение комиссии: открытые спортивные площадки осмотрены, оборудование соответствует нормам техники безопасности и пригодны к эксплуатации. Не обходимо произвести испытание и составить соответствующий акт на оборудование.


Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Пыркин А.И.
 Летучая К.И.
 Шредер Е.А.
 Шевелева И.С.

УТВЕРЖДАЮ



Акт
осмотра спортивных снарядов
(тренажеров и тренажерных устройств)
спортивный зал детского сада
по ул Спортивная д 40

от " 20 " июня 2023 г.

№ 7

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период нового 2023 - 2024 учебного года осуществили осмотр тренажеров и тренажерных устройств в спортивном зале.

В результате осмотра установлено:

№	Наименование тренажера (тренажерного устройства)	Кол- во	Воздействие на группы мышц	Результаты осмотра
1.	Спортивные велотренажеры	11 шт	Мышцы ног и ягодиц	осмотрен, без видимых дефектов и повреждений
2.	Детские тренажеры	11 шт	бицепс бедра, квадрицепс бедра, большая ягодичная мышца	осмотрены, без видимых дефектов и повреждений
3.	Велосипеды	18 шт	Мышцы ног и ягодиц	осмотрен, без видимых дефектов и повреждений

Заключение комиссии: тренажеры и тренажерные устройства соответствуют нормам техники безопасности и пригодны к эксплуатации.

Председатель комиссии

 Н.А. Висторопских

Члены комиссии:

 Садовников К.А.

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.