



Акт
осмотра оборудования детских игровых площадок
МАДОУ «Детского сада «Снегурочка»
по ул Спортивная д 40

от " 19" июня 2024 г.

№ 1

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о.заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении прогулок, 19 июня 2024 года осуществили осмотр оборудования уличных детских игровых площадок.

2. В результате осмотра было установлено:

№ п/п	Наименование игрового и/или спортивного оборудования	Количество
1	Горка «Гномик»	4 шт
2	Горка «Малыш»	2 шт.
3	Качалка-балансир	12 шт.
4	Песочница металлическая квадратная с крышкой	12 шт.
5	Столик со скамейками	12 шт.
6	Карусель «Штурвал»	3 шт.
7	Качели «Лепесток»	2 шт.
8	Игровой комплекс «Городок»	1 шт.
9	Лаз «Петушок»	6 шт.
10	Лаз «Клоун»	1 шт.
11	Лаз «Рыбки»	2 шт.
12	Лаз «Глобус»	2 шт.

13	Лаз «Водоросли»	2 шт
14	Качалка - балансир двойная	2 шт.
15	Автомобиль грузовой	4 шт
16	Мишень «Осьминог»	1 шт.
17	Лабиринт металлический спортивный	2 шт.
18	Горка металлическая спортивная	2 шт.
19	Прогулочная веранда	12 шт.
20	Детский игровой модуль (веранда)	1 шт.
21	Аттракцион «Машенька и Медведь»	1 шт.
22	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Самолет»	3 шт.
23	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Вагончик»	2 шт.
24	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Катерок»	3 шт.
25	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Катер»	3 шт.
26	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Домик-беседка»	9 шт.
27	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Пожарная машина МЧС»	4 шт.
28	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Паровозик»	2 шт.
29	Спортивно-игровое оборудование для детской площадки «Дерево знаний»	2 шт.
30	Башня для лазанья «Скалодром»	2 шт.
31	Мольберт для рисования на улице «Стенка для рисования»	4 шт.
32	Метеоплощадка	1шт.

3. Состояние и надежность установки оборудования:

- все сборочные конструкции собраны согласно план-схемам в руководстве по эксплуатации;
- все оборудование надежно закреплено (стойки забетонированы, уровень грунта выровнен);
- все сварные швы металлоконструкций зачищены и покрашены;



Акт
осмотра оборудования детских игровых площадок
«Детского сада «Снегурочка»
по ул Мира д 45А

от " 19" июня 2024 г.

№ 2

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении прогулок, 19 июня 2024 года осуществили осмотр оборудования уличных детских игровых площадок.

2. В результате осмотра было установлено:

№ п/п	Наименование игрового и/или спортивного оборудования	Количество
1	Прогулочная веранда	6 шт
2	Качели подвесные	3 шт.
3	Качалка-балансир	5 шт.
4	Песочница с крышкой	6 шт.
5	Деревянный столик с 2-мя скамейками	5 шт.
6	Металлическая конструкция «Машина»	2 шт.
7	Детский спортивный комплекс	5 шт.
8	Качели подвесные «Гнездо»	3 шт.
9	Беседка	3 шт.
10	Игровое оборудование «Грузовик»	1 шт.
11	Игровое оборудование «Паровоз деревянный»	1 шт.

12	Игровое оборудование «Кораблик»	1 шт.
13	Скамейки	6 шт.
14	Стенка для метания	2 шт.

3. Состояние и надежность установки оборудования:

- все сборочные конструкции собраны согласно план-схемам в руководстве по эксплуатации;
- все оборудование надежно закреплено (стойки забетонированы, уровень грунта выровнен);
- все сварные швы металлоконструкций зачищены и покрашены;
- повреждений и трещин, снижающих прочность несущих конструкций и опасных дефектов не обнаружено;

4. Заключение комиссии:

На основании осмотра игрового оборудования на игровых площадках детского сада, ознакомленная с соответствующей документацией, комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Считать техническое состояние игрового оборудования удовлетворительным, надежно закрепленным и готовым к эксплуатации.

Председатель комиссии


 М.М. Шмидт

Члены комиссии:

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

 Пыркин А.И.

 Старикова Е.А.



**Акт
обследования объекта
(спортивный зал детского сада)
по ул Спортивная д 40**

от " 19" июня 2024 г.

№ 3

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2024 - 2025 года, осуществили осмотр спортивного зала учреждения.

В результате осмотра было установлено:

- спортивный зал с деревянным покрытием без видимых изменений площадью 139,5 кв.м;
- освещение спортивного зала соответствует нормам;
- температура соответствует нормам;


Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием:

- баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт., щиты изготовлены из ДСП - без деформации; баскетбольные кольца – металлические, надежно закреплены 4 болтами к щиту – изгибов, трещин, отсоединение креплений не обнаружено. На кольцах прикреплены капроновые сетки. Конструкции состоят из металлических уголков и прочно вмонтированных в основание площадки – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;


- перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт., представляет собой цельносварную конструкцию из металлических труб, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках, к шведской стенки крепится при помощи двух крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- доска наклонная – 1 шт., изготовлена из фанеры 18 мм и ДСП обтянутой винилискожей с мягкой основой на металлическом каркасе. Крепится к шведской стенке с помощью металлических крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
- рамочный батут – 6 шт., батут выполнен из металлической конструкции, поверхность батута из высокопрочного полипропилена, 6 складных ножек с прорезиненными шайбами – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены; поверхность батута без видимых повреждений;
- щит для метания – 1 шт., изготовлен из фанеры толщиной, имеет разметку из трех прицельных кругов, разного цвета. Щит оборудован металлическими крюками - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
- скамейки гимнастические – 11 шт., состоит из сидения и царги, сидение выполнено из клеёной доски, царга изготовлена из шлифованной фанеры 24 мм - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;
- скалодром 1 шт. состоит из щитов из окрашенной фанеры, щиты прикреплены к стене; зацепы выполнены из искусственного камня, зацепы прикреплены к панелям - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено;
- шведская стенка - состоит из 4-х соединенных между собой секций, выполнена из высококачественного массива дерева, покрыта специальным маслом для дерева. Прикреплена к стене- - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;
- маты спортивные - мягкий мат из поролона, обтянутый винили с кожей - амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует;
- спортивный детский тренажер на растяжение – 1 шт., осмотрен, без видимых дефектов и повреждений.

Председатель комиссии

 М.М. Шмидт

Члены комиссии:

 Садовников К.А..
 Шредер Е.А..
 Летучая К.И.



**Акт
обследования объекта
(открытая спортивная площадка детского сада)
по ул Спортивная д 40**

от " 19 " июня 2024 г.

№ 4

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2024 - 2025 года, осуществили осмотр открытых спортивных площадок. В результате осмотра было установлено:

Характеристика поверхности игровой площадки:

спортивная площадка с резиновым покрытием без видимых повреждений;

- освещение площадки есть;

- ограждение площадки отсутствует;

Спортивные площадки оснащены оборудованием:

1. Рукоход 1 шт, состоит из цельносварных металлических лестниц. Стойки элемента забетонированы. Оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
2. Лавочка – 1 шт., деревянные лавочки, расположены по одну сторону площадки. При монтаже опоры вкопаны в землю- трещин и повреждений не обнаружено. Посадочные места имеют гладкую поверхность без трещин и зазоров.
3. Лаз (шведская стенка)- 2 шт., выполнены из двух секций вертикальных лесенок размещенных в одной плоскости. Конструкция цельносварная из стального профиля и круглой трубы. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;



**Акт
обследования объекта
(спортивный зал детского сада)
по ул Мира д 45А**

от " 19 " июня 2024г.

№ 5

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период 2024 - 2025 года, осуществили осмотр спортивного зала учреждения.

В результате осмотра было установлено:

- спортивный зал с деревянным покрытием без видимых изменений площадью 66,3 кв.м;
- освещение спортивного зала соответствует нормам;
- температура соответствует нормам;

Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием:

баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт., щиты изготовлены из ДСП - без деформации; баскетбольные кольца – металлические, надежно закреплены 4 болтами к щиту – изгибов, трещин, отсоединение креплений не обнаружено. На кольцах прикреплены капроновые сетки. Конструкции состоят из металлических уголков и прочно вмонтированных в основание площадки – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт., представляет собой цельносварную конструкцию из металлических труб, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках, к шведской стенки

крепится при помощи двух крюков– деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- доска наклонная – 1 шт., изготовлена из фанеры 18 мм и ДСП обтянутой винилискожей с мягкой основой на металлическом каркасе. Крепится к шведской стенке с помощью металлических крюков – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- рамочный батут – 2 шт., батут выполнен из металлической конструкции, поверхность батута из высокопрочного полипропилена, 6 складных ножек с прорезиненными шайбами – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены; поверхность батута без видимых повреждений;

- щит для метания – 1 шт., изготовлен из фанеры толщиной, имеет разметку из трех прицельных кругов, разного цвета. Щит оборудован металлическими крюками - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

- скамейки гимнастические – 4 шт., состоит из сидения и царги, сидение выполнено из клеёной доски, царга изготовлена из шлифованной фанеры 24 мм - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;

- бревно гимнастическое – 1 шт., конструкция, состоящую из корпуса и 2-х неподвижных деревянных опор. Корпус выполнен из клеёного бруса - деформаций, разъединений конструкций не обнаружено, поверхность гладкая без шероховатости;

- степ-платформа – 2 шт., изготовлена из высокопрочного пластика - деформаций, трещин, не обнаружено;

- мостик массажный детский с перилами – 1 шт., выполнен из фанеры и деревянных перекладин деформаций, трещин, не обнаружено, поверхность гладкая без шероховатости;

- спортивный комплекс 1 шт. состоит из металлической лестницы, гимнастических колец и трапеции, прикреплен на распорные винты между полом и потолком; навесные кольца гимнастические выполнены из прорезиненного материала прикреплены с помощью полипропиленового каната; трапеция в виде деревянной перекладины с подвесом из полимерного каната; металлическая лестница – 1 секция из 8 лестниц², лестницы надежно прикреплены, элементы крепежа снабжены предохранительными колпачками - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, поверхность трапеции гладкая без шероховатости;

- шведская стенка - состоит из 4-х соединенных между собой секций, выполнена из высококачественного массива дерева, покрыта специальным маслом для дерева. Прикреплена к стене- деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены, поверхность гладкая без шероховатости;


- спортивный детский тренажер на растяжение – 1 шт., осмотрен, без видимых дефектов и повреждений;

- Маты спортивные - мягкий мат из поролона, обтянутый винили с кожей - амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует.


Председатель комиссии


_____ М.М. Шмидт

Члены комиссии:


_____ Шредер Е.А.


_____ Летучая К.И.


_____ Пыркин А.И.


_____ Старикова Е.А.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Заведующий МАДОУ
«Детский сад «Снегурочка»
_____ М.М. Шмидт
«___» _____ 20__ г.

**Акт
обследования объекта
(открытая спортивная площадка детского сада)
по ул Мира д 45А**

от " 19" июня 2024 г.

№ 6

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении мероприятий на открытом воздухе в период 2024 - 2025 года осуществили осмотр открытых спортивных площадок. В результате осмотра было установлено:

Характеристика поверхности игровой площадки:

спортивная площадка с твердым деревянным покрытием без видимых повреждений;

- освещение площадки есть;

- ограждение площадки отсутствует;

Спортивные площадки оснащены оборудованием:

1. Детский спортивный комплекс для лазанья 1 шт. Каркас сборно-разборный. D перекладин и поручней из металла 33 мм. Сетка выполнена из армированного каната с пластиковыми креплениями.

Состав спорткомплекса:

- шведская стенка,
- 2 поручня,
- сетка для лазания,
- альпинистская стенка с зацепами,
- опорные столбы сечением 100x100 мм, расположенные под наклоном,
- 2 накладных угловых элемента.

Стойки элемента для лазанья забетонированы. Оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли – деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;

2. Лавочки – 2 шт., деревянные лавочки со спинкой, расположены на одной стороне деревянной площадки. При монтаже опоры вкопаны в землю- трещин и повреждений не обнаружено. Посадочные места и столешница имеют гладкую поверхность без трещин и зазоров.
3. Спортивный комплекс «Жираф»- 1 шт. Детский спортивный комплекс включает в себя фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой, шведские стенки из металлических перекладин сечением Ø 33 мм. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
4. Щит для метания – 2 шт. Конструкция зафиксирована на двух опорах, которые изготавливаются из клееного бруса. Между опорами размещается щит из влагостойкой фанеры, поверхность которого окрашена в виде разноцветной мишени. При монтаже опоры вкопаны в землю с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено, крепления не повреждены;
5. Детский лабиринт -1 шт., выполнен из металла и представляет собой конструкцию из двух частей. Каркасы цельносварные из круглой трубы. Стойки каркаса забетонированы, оставшееся пространство ям после установки засыпано с уплотнением до поверхности земли - деформаций, трещин, разъединений конструкций не обнаружено.

Заключение комиссии: открытые спортивные площадки осмотрены, оборудование соответствует нормам техники безопасности и пригодны к эксплуатации. Не обходимо произвести испытание и составить соответствующий акт на оборудование.

Председатель комиссии

 М.М. Шмидт

Члены комиссии:

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

 Пыркин А.И.

 Старикова Е.А.



**Акт
осмотра спортивных снарядов
(тренажеров и тренажерных устройств)
спортивный зал детского сада
по ул Спортивная д 40**

от " 20 " июня 2024 г.

№ 7

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении спортивных мероприятий и занятий в период нового 2024 - 2025 учебного года осуществили осмотр тренажеров и тренажерных устройств в спортивном зале.

В результате осмотра установлено:

№	Наименование тренажера (тренажерного устройства)	Кол-во	Воздействие на группы мышц	Результаты осмотра
1.	Спортивные велотренажеры	11 шт	Мышцы ног и ягодиц	осмотрен, без видимых дефектов и повреждений
2.	Детские тренажеры	11 шт	бицепс бедра, квадрицепс бедра, большая ягодичная мышца	осмотрены, без видимых дефектов и повреждений
3.	Велосипеды	18 шт	Мышцы ног и ягодиц	осмотрен, без видимых дефектов и повреждений


Заключение комиссии: тренажеры и тренажерные устройства соответствуют нормам техники безопасности и пригодны к эксплуатации.

Председатель комиссии

 М.М. Шмидт

Члены комиссии:

 Садовников К.А..

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.



Акт
испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования)
открытой площадки детского сада
по ул Мира д 45А

от " 21 " июня 2024 г.

№ 11

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: заведующий – Висторопских Н. А.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении мероприятий на открытом воздухе в период нового 2024- 2025 учебного года, осуществили испытание:

1. Спортивного комплекса для лазанья.

Состав спорткомплекса:

- шведская стенка,
- сетка для лазания,
- альпинистская стенка с зацепами.

К верхним четырем ступенькам шведской стенки был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

К центру сетки для лазания был подвешен груз массой 90 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания разрыва армированного каната, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

На упоре с помощью устройства (каната с грузом массой 100 кг), создана нагрузка на зацеп скалолазный в течение 1 мин параллельно основанию упора. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Видимых повреждений, деформаций и разъединений конструкций не зафиксировано.

2. Спортивный комплекс «Жираф»- 1 шт.

Состав спорткомплекса:

- фанерный баскетбольный щит с металлическим кольцом и капроновой сеткой,
- шведские стенки 2 шт., из металлических перекладин сечением \varnothing 33 мм.

К каждой ступеньки шведской стенки был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

Баскетбольный щит с кольцом под нагрузкой 100 кг, приложенный на верхний край кольца, фактически - кольца не отклонились вниз более чем на 30°.

3. Спортивный комплекс с качелями – 1 шт.

Состав спорткомплекса:

- качели «Гнездо»,
- лестница наклонная,
- шведская стенка.

К верхним четырем ступенькам шведской стенки и лестницы наклонной был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

В центр качели «Гнездо» был размещен груз массой 90 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания разрыва армированного каната, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

4. Спортивный комплекс для лазанья 2 шт.

Состав спорткомплекса:

- шведская стенка,
- стенд для лазания.

К верхним четырем ступенькам шведской стенки был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

Результаты испытаний показали, что данные спортивные комплексы выдержали максимальную нагрузку, стальные фермы представляют собой прочную конструкцию. После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.

2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к новому 2024-2025 учебному году.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии

 М.М. Шмидт


Члены комиссии:

 Шредер Е.А.

 Летучая К.И.

 Пыркин А.И.

 Старикова Е.А.



**Акт
испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования)
спортивного зала детского сада
по ул Мира д 45А**

от " 21 " июня 2024 г.

№ 10

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

Составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале детского сада расположенного по адресу ул. Мира д. 45А для проведения занятий имеются: баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт.; перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт.; доска наклонная – 1 шт.; рамочный батут – 2 шт.; щит для метания – 1 шт.; скамейки гимнастические – 4 шт.; бревно гимнастическое – 1 шт.; степ-платформа – 2 шт.; мостик массажный детский с перилами – 1 шт.; спортивный комплекс 1 шт.; шведская стенка; спортивный детский тренажер на растяжение – 1 шт.; маты.

В целях организации безопасности при проведении мероприятий в спортивном зале в период нового 2023- 2024 учебного года, все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

1. Стационарные баскетбольные щиты с кольцами (2 шт). под нагрузкой 100 кг, приложенный на верхний край кольца, фактически - кольца не отклонились вниз более чем на 30°. Приспособления для крепления сеток не имеет острых краев и щелей.
2. Перекладина навесная на шведскую стенку под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа - 70 мм), фактически 65 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
3. Доска наклонная испытана под нагрузкой 100 кг, приложенной под углом 60 градусов.
4. Рамочный батут испытан под нагрузкой 100 кг.

5. Для щита для метания проведен визуальный осмотр.
6. Гимнастические скамейки под действием груза 100 кг, прогиб под грузом составил – 3 мм. Гимнастические скамейки имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены; трещин и заусенец не обнаружено.
7. Гимнастическое бревно под действием груза 100 кг, установленного к середине бревна имеет прогиб менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
8. Степ платформа под действием груза 100 кг, установленного на середину платформы имеет прогиб менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
9. Гимнастический массажный мостик под действием груза 100 кг, установленного на середину платформы имеет прогиб менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

10. Спортивный уголок состоит из:

- металлическая лестница;
- веревочная лестница;
- гимнастические кольца;
- трапеция;
- канат.

На середину верхней и нижней перекладины металлической лестницы был подвешен груз в 100 кг, прогиб под грузом составил – 3 мм.

На середину трапеции был подвешен груз в 50 кг. На протяжении всего времени испытания деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

На каждое кольцо была вертикальная нагрузка в 50 кг. На протяжении всего времени испытания деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

Гимнастический канат для лазания путем приложения к нему груза равного 100 кг. После снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щелках не обнаружены.

Веревочная лестница испытана под нагрузкой 90 кг.

11. К верхним четырем ступенькам шведской стенки каждой секции был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.
12. Спортивный детский тренажер на растяжение осмотрен, без видимых дефектов и повреждений.
13. Для навешивания баскетбольных щитов, щитов для метания, наклонных досок проведен визуальный осмотр крепежа и качество крепежа к стенке.
14. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует.


После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям ГОСТ.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к новому 2023-2024 учебному году.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



М.М. Шмидт
Шредер Е.А.
Летучая К.И.
Пыркин А.И.
Старикова Е.А.



**Акт
испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования)
спортивного зала детского сада
по ул Спортивная д 40**

от " 20" июня 2024 г.

№ 8

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

Составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале детского сада расположенного по адресу ул. Спортивная д. 40 для проведения занятий имеются: баскетбольный щит навесной с прикрепленным кольцом – 2 шт.; перекладина навесная на шведскую стенку для подтягивания – 1 шт.; доска наклонная – 1шт.; рамочный батут – 6 шт.; щит для метания – 1 шт.; скамейки гимнастические – 11 шт.; скалодром 1 шт.; шведская стенка; спортивный детский тренажер на растяжение – 1 шт., маты.

В целях организации безопасности при проведении мероприятий в спортивном зале в период нового 2023- 2024 учебного года, все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

1. Баскетбольные щиты с кольцами (2 шт). под нагрузкой 100 кг, приложенный на верхний край кольца, фактически - кольца не отклонились вниз более чем на 30°. Приспособления для крепления сеток не имеет острых краев и щелей.

2. Для навешивания баскетбольных щитов, щитов для метания, наклонных досок проведен визуальный осмотр крепежа и качество крепежа к стенке.

3. Перекладина навесная на шведскую стенку под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа - 70 мм), фактически 65 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

4. Доска наклонная испытана под нагрузкой 100 кг, приложенной под углом 60 градусов.

5. Рамочный батут испытан под нагрузкой 100 кг.

6. Для щита для метания проведен визуальный осмотр.

7. Гимнастические скамейки под действием груза 100 кг, прогиб под грузом составил – 3 мм. Гимнастические скамейки имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены; трещин и заусенец не обнаружено.

8. На скалодроме испытаны выборочно 10 зацепов. На упоре с помощью устройства (каната с грузом массой 100 кг), создана нагрузка на зацеп скалолазный в течение 1 мин параллельно основанию упора. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Видимых повреждений, деформаций и разъединений конструкций не зафиксировано.

9. К верхним четырем ступенькам шведской стенки каждой секции был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

10. Спортивный детский тренажер на растяжение осмотрен, без видимых дефектов и повреждений.

11. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствуют установленным нормам, истирание сторон мата отсутствует.

12. Степ платформа под действием груза 100 кг, установленного на середину платформы имеет прогиб менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.


После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям ГОСТ.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**


1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к новому 2023-2024 учебному году.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



_____ М.М. Шмидт
_____ Садовников К.А..
_____ Шредер Е.А..
_____ Летучая К.И.



**Акт
испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования)
открытой площадки детского сада
по ул Спортивная д. 40**

от " 20 " июня 2024 г.

№ 9

2. Комиссия в составе:

Председатель комиссии: и.о. заведующий – Шмидт М.М.

и членов комиссии: заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Садовников К.А.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

составили настоящий акт о том, что в целях организации безопасности при проведении мероприятий на открытом воздухе в период нового 2024- 2025 учебного года, осуществили испытание:

1. К каждой ступеньке рукохода был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

2. К центру сетки для лазания был подвешен груз массой 90 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания разрыва армированного каната, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

На упоре с помощью устройства (каната с грузом массой 100 кг), создана нагрузка на зацеп скалолазный в течение 1 мин параллельно основанию упора. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Видимых повреждений, деформаций и разъединений конструкций не зафиксировано.

3. Лаз (шведская стенка). К верхним четырём ступенькам шведской стенки и лестницы наклонной был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

4. Спортивный комплекс для лазанья.

Состав спорткомплекса:

- шведская стенка,
- стенд для лазания.

К верхним четырем ступенькам шведской стенки был подвешен груз массой 100 кг. Груз был подвергнут колебаниям вверх-вниз и в стороны. На протяжении всего времени испытания прогибания ступенек, деформаций, трещин и разъединений не зафиксировано.

На упоре с помощью устройства (каната с грузом массой 100 кг), создана нагрузка на зацеп скалолазный в течение 1 мин параллельно основанию упора. Результаты испытаний показали, что данные спортивные конструкции выдержали максимальную нагрузку. Видимых повреждений, деформаций и разъединений конструкций не зафиксировано.


Результаты испытаний показали, что данные спортивные комплексы выдержали максимальную нагрузку, стальные фермы представляют собой прочную конструкцию. После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла **РЕШЕНИЕ:**

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к новому 2023-2024 учебному году.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии

Члены комиссии:



М.М. Шмидт
Садовников К.А..
Шредер Е.А.
Летучая К.И.



АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ №2
на проведение занятий
в спортивном зале и на спортивной площадке
«Детского сада «Снегурочка», корпус № 2
по адресу ул Мира д 45А
в новом 2024 – 2025 учебном году

21.06.2024 г

Комиссия, назначенная приказом заведующего «27» мая 2024 г. № 155/1 в составе:

Председатель Шмидт Мария Михайловна – и.о. заведующий МАДОУ;

Члены комиссии:

заместитель заведующего по ХР – Шредер Е. А.

рабочий по КОиРЗ – Пыркин А.И.

специалист по ОТ – Летучая К.И.

заведующий хозяйством – Старикова Е.А.

составили настоящий акт о том, что:

спортивный зал и спортивная площадка к проведению занятий в новом 2024/2025 учебном году готовы

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Площадь:

спортзалы – большой зал 66,3 м², малый зал м, тренажерный зал м,

спортплощадки (на улице): футбольное поле м., волейбольная м,

баскетбольная 80 м².

2. Состояние электропроводки:

Электропроводка в учреждении медная трехфазная, четырехпроводная. Розеточная группа оснащена (УЗО) – устройство защитного отключения. Здание оборудовано системой аварийного освещения.

3. Соблюдение:

сантехнических норм – удовлетворительное

освещенность – удовлетворительное

температурный режим – удовлетворительный

санитарное состояние помещения – удовлетворительное

4. Противопожарное состояние помещения, оснащённость пожарным инвентарем:

В здании имеется устройство автоматической пожарной сигнализации «Сигнал 20П». Объект обеспечен прямой связью с ПЧ 4 через «Стрелец-мониторинг», табло «ВЫХОД», блок Путиами эвакуации являются дверные и оконные проемы, эвакуационные выходы из здания. На путях эвакуации сгораемые материалы не предусмотрены. Здание оборудовано 8 пожарными кранами с расходом 2,5 л/с. Первичные средства пожаротушения – огнетушители порошковые ОП – 8 – 12 шт. К зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

5. Состояние спортивных снарядов и оборудования:

Спортивный зал:

- шведская стенка – осмотрена, испытана, наличие актов;
- перекладина навесная для подтягивания – осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- доска наклонная - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- мостик массажный с периллами- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- скамейки гимнастические 4 шт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- батут 2 шт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- степ – 2 шт. - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- спортивный уголок осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- гимнастическое бревно осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- баскетбольные щиты с кольцами 2 шт - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;

Открытая спортивная площадка:

- спортивный комплекс для лазанья – осмотрен, испытан, наличие актов;
- спортивный комплекс «Жираф» - осмотрен, испытан, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- спортивный комплекс с качелями «Гнездо»- осмотрен, испытан, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- щиты для метания - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- лабиринт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;

6. Наличие журналов инструктажей по охране труда - имеются

7. Наличие и укомплектованность медицинскими аптечками:

– имеются, укомплектованы

8. Наличие инструкций по мерам безопасности:

- инструкции для инструктора по ФИЗО, при проведении занятий /(по видам спорта), спортивно-массовых мероприятий, все инструкции находятся в доступных для чтения местах.

9. Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии):

- акт испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования) спортивного зала от 21.06.2024;
- акт испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования) открытой площадки детского сада от 21.06.2024;

10. Проведение в установленные сроки обучения по охране труда инструктора по ФИЗО:

- проверка знаний требований охраны труда инструктора по ФИЗО внутри учреждения 19.02.2024, выдано удостоверение.

11. Проведение в установленные сроки медицинского обследования инструктора по ФИЗО:

- ежегодно (последний май 2024, следующий – май 2025)

12. Состояние вентиляционного хозяйства, соблюдение правил его эксплуатации:


- в спортивном зале вентиляция осуществляется с помощью оконных фрагуг и вытяжные каналы с естественной вентиляцией – окна без видимых повреждений, механизмы открывания окон в рабочем состоянии, вентиляция исправна;

13. Наличие ограждений батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкции по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м, фактически: соответствует

Заключение (предложение) комиссии о готовности спортивных залов, спортивных площадок к новому 2023 – 2024 учебному году: спортивный зал, спортивная площадка, спортивный инвентарь и оборудование готовы к эксплуатации во время занятий и спортивно-массовых мероприятий.

Председатель:

Члены комиссии:



М.М. Шмидт
Шредер Е.А.
Летучая К.И.
Пыркин А.И.
Старикова Е.А.

«21» июня 2024 г.



**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ №1
на проведение занятий
в спортивном зале, бассейне, на спортивной площадке
«Детского сада «Снегурочка», корпус № 1
по адресу ул Спортивная д 40
в новом 2024 – 2025 учебном году**

21.06.2024

Комиссия, назначенная приказом заведующего «27» мая 2024 г. № 155/1 в составе:

Председатель Шмидт Мария Михайловна – и.о. заведующий МАДОУ;

Члены комиссии:

Садовников К.А.. –рабочий по обслуживанию здания

Шредер Е.А. – зам. зав. по ХР

Летучая К.И. – специалист по охране труда

составили настоящий акт о том, что:

спортивный зал, бассейн и спортивная площадка к проведению занятий в новом 2024/2025 учебном году готовы

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Площадь:

спортзалы – большой зал 139,5 м², бассейн 59,4 м², спортивная площадка на территории детского сада 76,7 м².

2. Состояние электропроводки:

Электропроводка в учреждении медная трехфазная, четырехпроводная. Розеточная группа оснащена (УЗО) – устройство защитного отключения. Здание оборудовано системой аварийного освещения.

3. Соблюдение:

*сантехнических норм – удовлетворительное
освещенность – удовлетворительное
температурный режим – удовлетворительный
санитарное состояние помещения – удовлетворительное*

4. Противопожарное состояние помещения, оснащённость пожарным инвентарем:

В здании имеется устройство автоматической пожарной сигнализации. Объект обеспечен прямой связью с ПЧ 4, табло «ВЫХОД», блок Путиами эвакуации являются дверные и оконные проемы, эвакуационные выходы из здания. На путях эвакуации сгораемые материалы

не предусмотрены. Первичные средства пожаротушения – огнетушители порошковые ОП – 8 – 12 шт. К зданию обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

5. Состояние спортивных снарядов и оборудования:

Спортивный зал:

- шведская стенка – осмотрена, испытана, наличие актов;
- доска наклонная - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- скамейки гимнастические 11 шт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- батут 8 шт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- степ – 10 шт. - осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- гимнастическая лестница – 5 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- спортивные велотренажеры – 11 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- детский тренажер – 11 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- велосипеды – 18 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- скалодром – 1 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- баскетбольные щиты – 2 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;

Открытая спортивная площадка:

- рукоход 1 шт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- лабиринт- осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;
- спортивный комплекс для лазанья – 2 шт осмотрен, пригоден к эксплуатации, наличие акта;

6. Наличие журналов инструктажей по охране труда - имеются

7. Наличие и укомплектованность медицинскими аптечками:

– имеются, укомплектованы

8. Наличие инструкций по мерам безопасности:

- инструкции для инструктора по ФИЗО, при проведении занятий /(по видам спорта), спортивно-массовых мероприятий, все инструкции находятся в доступных для чтения местах.

9. Наличие актов испытания гимнастических снарядов, спортивного оборудования (оформленных на день работы комиссии):

- акт испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования) спортивного зала от 20.06.2024;
- акт испытания спортивных снарядов (комплексов и оборудования) открытой площадки детского сада от 20.06.2024;

10. Проведение в установленные сроки обучения по охране труда инструктора по ФИЗО:

- проверка знаний требований охраны труда инструктора по ФИЗО внутри учреждения 19.02.2024, выдано удостоверение.

11. Проведение в установленные сроки медицинского обследования инструктора по ФИЗО:

- ежегодно (последний май 2024, следующий – май 2025)

12. Состояние вентиляционного хозяйства, соблюдение правил его эксплуатации:

Соответствует, правила эксплуатации соблюдаются;

13. Наличие ограждений батарей и трубопроводов отопительной системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения выступающих частей конструкции по периметру зала панелями на высоту не менее 1,8 м, фактически: соответствует

14.Оборудование бассейна:


- средствами спасения (круги, шест) – да,
- раздевальных комнат крючками и скамейками для раздевания - да,
- душевых — индивидуальными смесителями холодной и горячей воды, решетками для мытья – да,
- туалетных комнат – да.

Заключение (предложение) комиссии о готовности спортивных залов, спортивных площадок к новому 2024 – 2025 учебному году: спортивный залы, спортивная площадка, спортивный инвентарь и оборудование готовы к эксплуатации во время занятий и спортивно-массовых мероприятий.

Председатель:

 М.М. Шмидт

Члены комиссии:

 Садовников К.А..
 Шредер Е.А..
 Летучая К.И..

«21» июня 2024 г.